Пистолет за пясъкоструене с аксесоари 1000g



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции



Моля, прочетете внимателно тези инструкции за работа преди първата употреба. Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасна употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, снимките и изображенията в инструкциите са само с илюстративна цел и може да се различават от закупените стоки.

Тези различия не могат да бъдат основание за подаване на жалба.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет на вендузата: 1 л

Работно налягане: 3,5 - 5 бара

Разход на въздух: 200 л/мин.

Присъединителна резба: 1/4" Торбичка за улавяне на материал за пясъкоструене за

многократна употреба 4 дюзи

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Работно място

- ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО. Замърсеното работно място увеличава вероятността от злополуки.

- ДА НАБЛЮДАВАТЕ УСЛОВИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО. Не използвайте оборудването на влажни или мокри места. Не излагайте на дъжд. Никога не използвайте електрическото оборудване в близост до запалими газове и течности.

- ДРЪЖТЕ ДЕЦАТА НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УСТРОЙСТВОТО. Децата не трябва да бъдат на работното място.

Всяко отвличане на вниманието може да бъде причина за произшествие. Не позволявайте на деца да носят оборудването или свързаните с него аксесоари.

Безопасност на потребителя

1. При работа с оборудването трябва да се проявява изключителна предпазливост и здрав разум. То е

Забранено ви е да работите с оборудването, ако сте под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства, отпускани с рецепта. Прочетете листовките на лекарствата, които употребявате, за да разберете дали те влияят на преценката и проницателността ви. Ако имате някакви съмнения, не използвайте устройството.

2. Използвайте подходящо защитно оборудване. Носете предпазни очила, когато работите с оборудването,

противопрахова маска, противохлъзгащи се обувки, каска и защита на слуха, когато ситуацията го изисква. Това ще намали риска от злополука.

3. Избягвайте случайното стартиране на устройството. Уверете се, че превключвателят е в положение OFF (Изключено), преди да свържете устройството към захранването. Когато пренасяте устройството, не го дръжте за превключвателя, тъй като това увеличава риска от злополука.

4. Преди да стартирате устройството, извадете всички ключове за настройка от устройството. Ключ, прикрепен към движещи се части на оборудването, може да причини нараняване.

5. Не достигайте над нивото на устройството. Поддържайте стабилна стойка и равновесие по време на работа. Това ви позволява да поддържате по-добър контрол върху оборудването в случай на непредвидени ситуации.

6. ДА СЕ ОБЛИЧАТЕ ПОДХОДЯЩО. Не носете свободни дрехи или бижута, тъй като те могат да попаднат в движещите се части на оборудването. Препоръчително е да носите обувки с нехлъзгави подметки, когато работите с оборудването. Дългата коса трябва да бъде добре прибрана. Винаги носете подходящо защитно облекло.

7. Необходимо е да се използва фиксиране на детайла. Това е по-безопасно, отколкото да го държите с ръка, тъй като ви позволява да използвате и двете си ръце за работа с машината.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Забранено е инструментът да се използва за цели, различни от тези, за които е предназначен.

2. Пневматичните инструменти не са предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера и не са защитени с високоволтова изолация.

3. Оборудването и всички възможни предпазни средства на инструментите, както и работните места, трябва да се поддържат.

4. Оборудването трябва да се поддържа в изправност, чисто и в състояние за използване.

5. Използвайте подсилени маркучи в зони, изложени на механични повреди.

6. Свързването и изключването на маркуча от главното захранване трябва да се извършва при затворен въздушен клапан.

7. След свързване на маркуча той трябва първо да се издуха, като се вземат подходящи мерки за отстраняване на натрупания прах, и едва след това да се свърже пневматичният инструмент.

8. Маркучите не трябва да се пресичат или да се намират в близост до електрически кабели под напрежение.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

1. Носете работно и защитно облекло, което е предназначено за използване на работното място. Не носете свободно облекло, което може да предизвика риск от запалване или захващане на материала, когато работите с движещи се инструменти.

2. Проверявайте визуално състоянието на инструмента преди всяка употреба. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако установите някаква повреда или неизправност, не започвайте работа. Едва след като сте се уверили, че всички неизправности са отстранени, можете да възобновите работата.

3. Проверете дали маркучите за налягане не са повредени или разхлабени.

4. Уверете се, че започването на работа не предизвиква опасност за други лица, които се намират на същата работна площадка или в непосредствена близост до нея.

5. Когато започвате работа, подавайте въздух към инструмента постепенно и едва когато установите ефективността му, включете пълното подаване на въздух. Ако се открие някаква неизправност, подаването на въздух трябва да се
да се затворят незабавно.

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

1. Когато работите един до друг, е необходимо да се обръщате, за да не се излагате на опасност от нараняване, причинено от инструментите на съседа.

2. Закрепете накрайниците на работните инструменти в дръжката, така че да не изпадат по време на работа.

3. Преди да сменяте аксесоари, да променяте настройки или да извършвате ремонти, изключете инструмента от маркуча за налягане, когато не го използвате.

Е НЕДОПУСТИМ:

- превишаване на стойностите на налягането, за да се увеличи производителността на инструмента.

- да насочвате маркуча за налягане към себе си или към други лица.

- издухайте праха и полените от дрехите със сгъстен въздух.

- докосване на движещи се части на оборудването.

- да позволява на всяко лице да работи на работното му място без разрешението на неговия ръководител.

- да ремонтирате оборудването сами

- да поправяте, регулирате или заменяте накрайници на инструменти по време на работа с тях.

- прекъснете подаването на въздух, като скъсате маркуча.

- монтиране на бързия съединител към инструмента (вибрациите от маркуча под налягане могат да причинят повреди и сериозни опасности за здравето).

- опиране на тялото с лакти по време на работа с пневматични инструменти, за да се увеличи налягането.

- непълнолетни лица, болни лица, лица под въздействието на алкохол или други наркотици.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА

1. Спрете работещото оборудване и почистете добре работното място.

2. Съхранявайте инструментите и спомагателното оборудване на определените за това места.

3. Уверете се, че оставеното работно място и оборудване не създават риск за околността.



ОПИСАНИЕ НА ЧАСТТА ОТ ПИСТОЛЕТА

1. Дръжка
2. Чанта за улавяне на материал
3. Jet
4. Лост/тригер
5. Връзка за въздух
6. Контейнер за материал





Съдържание на пакета

1. Пистолет за пясъкоструене с контейнер
2. Чанта за улавяне на материал за пясъкоструене
3. 4 различни приставки за шлайфане
4. Контейнер за материал за пясъкоструене


Преди да започнете

Завийте връзката към устройството. Обвийте резбата с уплътнителен материал (напр. тефлонова лента) преди

Поддръжка и експлоатация

За да се предотврати корозия на оборудването, то трябва да се поддържа редовно и да се експлоатира правилно. Омасляването трябва да се извършва с омаслител.

Не забравяйте, че правилното смазване е от съществено значение за правилното функциониране на оборудването.



Избор и смяна на дюзи

Сложихме дюзите и ги поставихме ръчно.




Стартиране на

Вкарайте тръбата от пистолета в контейнера.

След това завийте пистолета към контейнера с помощта

на резбата. Проверете дали контейнерът е добре завит.




Прикрепете торба за събиране на материала за пясъкоструене.



Изберете правилния накрайник и го прикрепете.

Настройте правилното работно налягане на устройството (не повече от 6 bar).



След това натиснете лоста/тригера (4), за да стартирате пясъкоструйната обработка.

Оптималното разстояние на пръскане е 20 см.

ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

1. Работното място трябва да е добре осветено и чисто. Забранено е допускането на деца и животни до работното място.

2. Разположете пневматичния маркуч по такъв начин, че да избегнете повреда на маркуча. Маркучът трябва да е достатъчно дълъг, за да може да се освобождава.

3. Ако е възможно, поставете пясъкоструйния елемент в пясъкоструйната машина. В противен случай елементът трябва да се запечата, за да се предотврати повреда на стени, инструменти или други предмети.

ВАЖНО! Извършвайте пясъкоструйната обработка на подходящо място или поставете защитни екрани и бариери. При работа с пистолета носете защитно облекло и предпазни очила.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА

1. Свържете пневматичния маркуч на компресора към съединителя за свързване на въздуха (4) на пистолета за пясъкоструене (5). Препоръчително е да монтирате мъжки бърз куплунг (не е включен в комплекта) за въздушната връзка, което ще улесни свързването на маркуча.

2. Включете компресора и настройте работното налягане на 90 PSI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работното налягане показва инсталационното налягане на подавания сгъстен въздух по време на работа.

3. Дръжте пистолета (5) здраво с двете си ръце. Насочете дюзата (6) към обекта, който трябва да бъде обработен с пясъкоструйка. След това натиснете спусъка (7), за да започнете работа.

4. Дръжте пистолета близо до обработвания детайл. Колкото по-близо е, толкова по-малко разсейване ще има.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да започнете пясъкоструйното почистване, проверете ефекта, който искате да постигнете върху частта от обекта, която ще бъде пясъкоструйно обработена.

5. Ако е необходимо, добавете пясък в контейнера.

ВАЖНО! Преди да напълните отново контейнера, освободете налягането, като отпуснете спусъка, изключете компресора и отново натиснете спусъка.

6. Когато работата приключи, освободете налягането, като отпуснете спусъка. Изключете компресора. Натиснете отново спусъка, за да освободите сгъстения въздух. Изключете пистолета от захранването с въздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте абразивен материал в съответствие с местните разпоредби.

7. Почиствайте пистолета и го съхранявайте в сухо помещение, недостъпно за деца.

ПОДДЪРЖАНЕ

1. ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА. Проверете общото състояние на оборудването. Проверявайте за разхлабени винтове, движещи се части на пистолета или запушени дюзи, повредени части, повредени маркучи и всякакви други видими повреди, които биха могли да попречат на правилната работа на пистолета.

2. СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ. Незабавно почистете пистолета и контейнера с чиста влажна кърпа. Ако е необходимо, използвайте мек почистващ препарат.

ВАЖНО! Не използвайте разтворители за почистване на пистолета и не го потапяйте в течности!

3. Съхранявайте пистолета в топло помещение, недостъпно за деца.

ВАЖНО! Всички ремонти и други процедури, които не са описани в ръководството, трябва да се извършват от специалист.

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Лош или никакъв материален поток	1. Въздухът е твърде влажен. 2. Налягането е твърде ниско. 3. Мокър абразивен материал. 4. Твърде много абразивен материал. 5. Запушена дюза. 6. Празен контейнер.	1. Използвайте чист и сух въздух. 2. Увеличете налягането. 3. Използвайте сух материал. 4. Намалете количеството на материала и филтрирайте абразивния материал. 5. Проверка, дали в абразивния материал има бучки, които биха запушили дюзата. На адрес почистване на дюзата използвайте въздушен пистолет.
Твърде много на абразивен материал или прекомерна консумация на материал	1. Налягането на въздуха е твърде ниско.	1. Увеличете налягането на въздуха.
Нежелан модел на пясъкоструене	1. Въздухът е твърде влажен. 2. Абразивните частици са с различен размер. 3. Замърсен абразивен материал.	1. Използвайте сух и чист въздух. 2. Сменете абразивния материал. 3. Почистете или сменете абразивния материал.